

施工事例 4

その他

構造物取壊, 水中発破

1. 上部工撤去(写真左), 中詰砂撤去(写真右) ※被災ケーソン撤去



2. ダウンザホールハンマ削孔(写真左), 水中発破(写真右)



3. ダウンザホールハンマ縁切り

